

REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA BANJIR DAN LONGSOR KAB KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU TAHUN 2025												
NO	KECAMATAN	JENIS BENCANA	TANGGAL KEJADIAN BENCANA	KOORDINAT	NAMA DESA/KELURAHAN	lebar / kedalaman (Meter)	TERDAMPAK	RUMAH (UNIT)	FASILITAS KESEHATAN	FASILITAS PENDIDIKAN	FASILITAS PERKANTORAN	FASILITAS UMUM (PASAR, TAMAN DLL) (UNIT)
							KK					
1	Singingi Hilir	Banjir	13 Januari 2025	-0.146832,101.378562	Suka Maju	80 cm	40	40				1 jembatan
				-0.283268,101.316842	Petai	50-80 cm	3	3				
				-0.138813,101.266622	Sungai Paku	30-50 cm	10	10				
				-0.146432,101.378562	Koto Baru	50-100cm	10	10				
			14 Maret 2025	-0.283268,101.316842	Petai	30 cm	5	5				
				-0.146432,101.378562	Koto Baru	30 cm	6	6				
				-0.138813,101.266622	Sungai Paku	30 cm	19	19				
				-0.146832,101.378562	Suka Maju	30-80cm	100	100				
				-0. 151743, 101.413553	Beringin Jaya	30-80 cm	84	84				
				-0. 189519, 101.398147	Bukit Raya	30-80 cm	25	25				
		Longsor	14 Maret 2025	-0.283268,101.316842	Petai							Memutus akses jalan
2	Sentajo Raya	Banjir	15-Apr-25	-0.134367,101.288367	Sungai Paku	1 m	14	14		1 sekolah		
				-0.128824,101.402107	Suka Maju	1 m	120	120				
		Longsor	28 Desember 2024 info masuk 07 Januari 2025	-0.404782,101.631434	Jalur Patah		4	4				Rusaknya rumah warga
		Banjir	25 Januari 2025	-0°29'54"S101°34'59"E	Muaro Sentajo	15 cm	13	13				
			14 Maret 2025	-0°29'54"S101°34'59"E	Muaro Sentajo	30 - 50 cm	17	17				
			16 Maret 2025	-0. 283676, 101.317053	Jalur Patah	30 cm	2	2				
		Longsor	16 Maret 2025	-0. 283676, 101.317053	Jalur Patah							dinding rumah warga roboh
3	Hulu Kuantan	Banjir	30 Juli 2025	-0.403918S,101.630978E	Desa Jalur Patah	30 cm	10	10				
			06 Januari 2025	-0.560733,101.376890	Mudik Ulo	10-30 cm	17	17				
			07 Januari 2025	-0.560733,101.376890	Mudik Ulo	10 cm	7	7			1 Kantor BUMDES	
4	LTD	Banjir	13 januari 2025	-0.332641,101.700905	Rambahan	50-100 cm	15	15				
				-0.317195,101.656176	Logas	50-100 cm	10	10				
				-0.272533,101.665038	Situgal	50-100 cm	4	4				
				-0.288248,101.674535	Lubuk Kebun	50-100 cm	4	4		2 Sekolah		
				-0.224861,101.472271	Bumi Mulya							Putusnya Jembatan penghubung Desa Bumi Mulya ke Desa Sumber Jaya Singingi Hilir
			17 Januari 2025	-0.288248,101.674535	Lubuk Kebun	40-50 cm	6	6				
				-0.317195,101.656176	Logas	40 cm	31	31				
				-0.286600,101.538193	Sukaraja	30-40 cm						terputusnya akses jalan masyarakat
			18 Januari 2025	-0.317195,101.656176	Logas	5-15 cm	6	6				
			14 Maret 2025	-0.288248,101.674535	Lubuk Kebun	30-70	51	51				
				-0. 305774, 101.700678	Sungai Rambai	30-60 cm	23	23				
				-0.272533,101.665038	Situgal	30-60 cm	20	20				
				-0.317195,101.656176	Logas	30-70 cm	50	50				
				-0. 348472, 101.708329	Teratak Rendah	30-50 cm	5	5				
				-0. 386638, 101.692467	Perhentian Luas	30-70 cm	45	45				
				-0. 335559, 101.693522	Rambahan	30-70 cm	77	77				

5	Inuman	Banjir	14 Januari 2025	-0.490028,101.820263	Pulau Panjang Hilir	25 cm	20	20				jalan 600 M
			14 Februari 2025	-0.455031,101.801506	Kampung Baru Koto	70 cm	17	17				
				-0.425589,101.792422	Sigaruntang	50-70cm	3	3				
				-0.422995,101.798182	Koto Inuman	50-70 cm	10	10				
				-0.438442,101.778547	Pulau Busuk Jaya	50 cm	21	21				
			01 Maret 2025	-0.471736,101.775143	Seberang Pulau Busuk	30 - 80 cm	251	223		2 Sekolah		5 tempat ibadah
			02 Maret 2025	-0.471736,101.775143	Seberang Pulau Busuk	30 - 80 cm	251	223		2 sekolah		5 tempat ibadah
				-0.490028, 101.820263	Pulau Panjang Hilir	30 - 80 cm	290	290			1 kantor desa	4 tempat ibadah
				0.484613,101.793855	Pulau Sipan	30 - 80 cm	336	336		4 Sekolah	1 kantor desa	6 tempat ibadah
				-0.461720,101.779468	pulau busuk	30 - 80 cm	303	303				3 tempat ibadah
				0.439987,101.776273	Pulau Busuk Jaya	30 - 80 cm	138	138	1 poskesdes	1 sekolah	1 kantor desa	2 tempat ibadah,
				0.471895,101.852916	Kampung Baru Koto	30 - 80 cm	15	15				1 tempat ibadah
				0.465790,101.813372	banjar nan tigo	30 - 80 cm	200	200		1 sekolah	1 kantor desa	1 tempat ibadah
				0.498985,101.819889	ketaping Jaya	30 - 80 cm	280	280				2 tempat ibadah
				0.538417,101.802448	Pulau Panjang Hulu	30 - 80 cm	55	55				
				-0. 422995,101.798182	Koto Inuman	30 - 80 cm	44	44		1 Sekolah		
6	Pangean	Banjir	02 Maret 2025	-0.450950,101.705900	Pulau Deras	30-60 cm	148	148	1 poskesdes	3 sekolah	1 kantor desa	3 tempat ibadah
			14 Maret 2025	-0. 300723, 101.581205	Pasar Baru	30 - 100 cm	117	117		1 sekolah		1 tempat ibadah
		Angin Putting Beliung	21 Mei 2025	-0.430052,101.658013	Desa Padang Kunik, Desa Pauh Angit, Desa Pasar Baru, Desa Pulau Tengah, Desa Koto		18	18				1 Warung
7	Cerenti	Banjir	02 Maret 2025	-0.525135,101.900808	Teluk Pauh	30-50 cm	20	15				
			06 Maret 2025	-0.525135,101.900808	Teluk Pauh	10 -30 cm	35	30				
8	Gunung Toar	Banjir	27 Januari 2025	-0.591928,101.492876	Petapahan	80 cm	100	100				
			28 Februari 2025	-0.635199,101.493701	Teluk Beringin	30-50 cm	20	20				
			14 Maret 2025	-0.591928,101.492876	Petapahan	50-110	211	211				
			30-Apr-25	-0.591928,101.492876	Petapahan	80 cm	170	170				
9	Kuantan Mudik	Orang Tenggelam	27 Februari 2025	-0. 743148,101.630961	Pantai							kejadian orang tenggelam di Desa Pantai mengakibatkan meninggalnya korabn bernama Asam dan di temukan pada hari kedua tanggal 28 Februari 2025
		Banjir	28 Januari 2025	-0.738284,101.573779	Lubuk Ramo	60 cm	42	42				
				-0.763449,101.650428	Pantai	60 cm	60	60				
				-0.752877, 101.492289	Seberang Cengar		29	29				
				-0.664261,101.473518	Banjar Padang	30-50 cm	16	16				
10	Benai	Banjir	01 Maret 2025	-0.469512,101.633327	Tanjung Simandolak	30 cm	33	33				jalan 2 KM, sawah 25 Ha
			03 Maret 2025	-0.469512,101.633327	Tanjung Simandolak	30 cm	33	33				jalan 2 KM, sawah 25 Ha
			21 Mei 2025	-0.465226,101.616988	Tebing Tinggi	50 cm	25	25				1 Mushollah
11	Kuantan Hilir Seberang	Banjir	05 Maret 2025	-0.453979, 101.751861	Tanjung Putus	10 cm	6	6				
				-0.452087, 101.763448	Pulau Beralo	10	25	25				
12	Singingi	Longsor	30-Apr-25		Kebun Lado							Lumpuh totalnya lalu lintas jalan raya Teluk Kuantan - Pekan Baru

13	Kuantan Tengah											
14	Pucuk Rantau											
15	Kuantan Hilir											
TOTAL							3,854	3,788	2	18	6	35

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

H. Yulizar, M. S.Sos, M.Si
NIP. 19701114 199201 1 002